

EMC 型制动器开闸顶杆螺栓更换的方法

按市监特设函(2021)564 号文对全国电梯鼓式制动器安全隐患专项排查,型号为 EMC(EM02、EMC210) 鼓式制动器开闸顶杆螺栓出现疲劳断裂现象。我司积极响应特检局号召,对我司鼓式制动器进行螺杆断裂排查。

当开闸顶杆螺栓发生疲劳损坏时,不影响曳引机制动力,不存在安全隐患。本着对电梯产品质量高度负责的原则,我公司决定对全国范围内尚未升级更换的其余该型号制动器开闸顶杆螺栓全部进行更换,具体的操作如下:

- 1、更换范围: 我司生产的 EMC(EM02、EMC210) 型制动器开闸顶杆螺栓。更换物料由我公司免费提供。
- 2、更换指引: 请维保单位参照附件作业指导书进行更换。

感谢广大客户的支持和理解,如有疑问,欢迎致电我公司售后服务热线(400-820-7566、15021008532),或直接联系上海蒙特纳利驱动设备有限公司。

附件: 《M045052303 更换指引文件(EMC 鼓式制动器顶杆螺栓更换)》

上海蒙特纳利驱动设备有限公司
售后部

2024 年 3 月 1 日